

ZAŁĄCZNIK NR 20**Wyniki inwentaryzacji azbestu na terenie wsi – MOCZYDLNICA DWORSKA**

Lp.	Nazwa wyrobu zawierającego azbest	Miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest (adres)	Jednostka miary	Ilość azbestu	Uwagi
1	płyty faliste azbestowo-cementowe	Moczydlinca Dworska dz. 329/2	m ²	49,69	obiekt gospodarczy
2	płyty faliste azbestowo-cementowe	Moczydlinca Dworska nr 4b	m ²	128,69	obiekt gospodarczy
3	płyty faliste azbestowo-cementowe	Moczydlinca Dworska Świetlica wiejska	m ²	16,56	obiekt gospodarczy
4	płyty faliste azbestowo-cementowe	Moczydlinca Dworska nr 23	m ²	79,20	obiekt gospodarczy
5	płyty karo azbestowo-cementowe	Moczydlinca Dworska nr 17	m ²	59,40	obiekt gospodarczy
RAZEM			m²	333,54	

Wyniki inwentaryzacji azbestu na terenie wsi – KŁOPOTÓWKA

Lp.	Nazwa wyrobu zawierającego azbest	Miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest (adres)	Jednostka miary	Ilość azbestu	Uwagi
1	płyty faliste azbestowo-cementowe	Kłopotówka nr 3	m ²	21,74	obiekt gospodarczy
2	płyty faliste azbestowo-cementowe	Kłopotówka nr 5	m ²	21,74	obiekt gospodarczy
RAZEM			m²	43,48	