

**ZAŁĄCZNIK NR 41****Wyniki inwentaryzacji azbestu na terenie wsi – WARZĘGOWO**

Lp.	Nazwa wyrobu zawierającego azbest	Miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest (adres)	Jednostka miary	Ilość azbestu	Uwagi
1	płyty faliste azbestowo-cementowe	Warzęgowo nr 25	m <sup>2</sup>	93,34	<i>budynek mieszkalny</i>
<b>RAZEM</b>			<b>m<sup>2</sup></b>	<b>93,34</b>	

**Wyniki inwentaryzacji azbestu na terenie wsi – SMARKÓW**

Lp.	Nazwa wyrobu zawierającego azbest	Miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest (adres)	Jednostka miary	Ilość azbestu	Uwagi
1	płyty faliste azbestowo-cementowe	Smarków dz. nr 62/3	m <sup>2</sup>	90,51	<i>budynek mieszkalny</i>
<b>RAZEM</b>			<b>m<sup>2</sup></b>	<b>90,51</b>	